

EDC	Vedligehold straks 2018	Vedligehold 0-2 år - 2018	Vedligehold 0-2 år - 2019	Vedligehold 3-5 år 2020	Vedligehold 3-5 år - 2021	Vedligehold 3-5 år - 2022	Vedligehold Rest	Lokation total	
Aalestrup skole	kr. 100.000							kr. 60.000	kr. 160.000
Aalestrup skole - Grå									kr. 0
Østermarkskolen	kr. 1.000		kr. 59.000					kr. 16.000	kr. 76.000
Aars skole		kr. 2.232.000	kr. 41.000		kr. 1.500.000	kr. 40.000		kr. 208.000	kr. 4.021.000
Gedsted skole	kr. 2.000		kr. 78.000			kr. 270.000		kr. 210.000	kr. 560.000
Vestrup skole			kr. 65.000			kr. 150.000		kr. 910.000	kr. 1.125.000
Hornum skole	kr. 7.000		kr. 1.622.000				kr. 1.440.000	kr. 50.000	kr. 3.119.000
Ranum skole	kr. 10.000		kr. 150.000			kr. 80.000			kr. 240.000
Farsø skole	kr. 45.000		kr. 435.000			kr. 135.000			kr. 615.000
V. Hornum skole	kr. 32.000	kr. 400.000				kr. 55.000		kr. 5.000	kr. 492.000
Ullits skole	kr. 15.000		kr. 205.000			kr. 45.000		kr. 5.000	kr. 270.000
Toppedalskolen Vindblæs	kr. 215.000			kr. 3.500.000				kr. 200.000	kr. 3.915.000
Toppedalskolen Brøndum								kr. 50.000	kr. 50.000
Bakgården	kr. 3.000		kr. 261.000			kr. 30.000			kr. 294.000
Mejsevej			kr. 15.000			kr. 30.000			kr. 45.000
Troldehøj	kr. 5.000		kr. 50.000						kr. 55.000
Højgården	kr. 30.500		kr. 107.500						kr. 138.000
Valhalla	kr. 41.000		kr. 52.500						kr. 93.500
Bakkegården	kr. 40.000		kr. 91.000			kr. 375.000			kr. 506.000
Markvænget	kr. 15.000								kr. 15.000
Sneglehuset			kr. 64.000			kr. 375.000			kr. 439.000
Total	kr. 561.500	kr. 2.632.000	kr. 3.296.000	kr. 3.500.000	kr. 1.500.000	kr. 1.585.000	kr. 1.440.000	kr. 1.714.000	kr. 16.228.500
EDC Total budgetår	kr. 3.193.500	kr. 3.296.000	kr. 3.296.000	kr. 3.500.000	kr. 1.500.000	kr. 1.585.000			
Ekstraordinær anlægsbevilling	kr. 2.800.000		kr. 2.500.000	kr. 2.500.000	kr. 2.500.000	kr. 2.500.000			
balance	-kr. 393.500		-kr. 796.000	-kr. 1.000.000	kr. 1.000.000	kr. 915.000			

B&S	Vedligehold straks 2018	Vedligehold 0-2 år - 2018	Vedligehold 0-2 år - 2019	Vedligehold 3-5 år 2020	Vedligehold 3-5 år - 2021	Vedligehold 3-5 år - 2022	Vedligehold Rest	Lokation total	
Aalestrup skole							kr. 358.000	kr. 358.000	Særskilt budgetønske
Aalestrup skole - Grå								kr. 0	Særskilt budgetønske
Østermarkskolen		kr. 200.000					kr. 35.000	kr. 235.000	Tilskud til reetablering
Aars skole		EDC ekstra ord. pulje					kr. 2.140.000	kr. 2.140.000	
Gedsted skole		EDC alm. vedligehold					kr. 510.000	kr. 510.000	Ventilation+toilet 1.s
Vestrup skole		kr. 0	kr. 165.000				kr. 230.000	kr. 395.000	Udetoilet, gulvvarme
Hornum skole					EDC ekstra ord. pulje		kr. 310.000	kr. 310.000	
Ranum skole							kr. 5.600.000	kr. 5.600.000	Ventilation
Farsø skole		kr. 300.000					kr. 60.000	kr. 360.000	Færdiggørelse af tag
V. Hornum skole		kr. 2.016.000					kr. 170.000	kr. 2.186.000	ventilation
Ullits skole				kr. 340.000	kr. 200.000		kr. 170.000	kr. 710.000	lofter+ventilation
Toppedalskolen Vindblæs							kr. 195.000	kr. 195.000	Særskilt budgetønske
Toppedalskolen Brøndum	kr. 200.000						kr. 1.160.000	kr. 1.360.000	Særskilt budgetønske
Bakgården							kr. 210.000	kr. 210.000	
Mejsevej		kr. 700.000					kr. 20.000	kr. 720.000	hegn+ventilation
Troldehøj							kr. 70.000	kr. 70.000	
Højgården				kr. 240.000			kr. 60.000	kr. 300.000	hegn+asfalt
Valhalla				kr. 60.000			kr. 3.000	kr. 63.000	asfalt
Bakkegården	kr. 75.000				kr. 455.000		kr. 2.500	kr. 532.500	hegn+p-plads+asfalt
Markvænget							kr. 5.000	kr. 5.000	
Sneglehuset				kr. 100.000			kr. 20.000	kr. 120.000	tag
EDC projektering	kr. 200.000		kr. 200.000	kr. 200.000	kr. 200.000			kr. 800.000	Intern fakturering
Ekstern Rådgivning + AT påbud	kr. 185.000		kr. 99.000	kr. 55.000	kr. 585.000			kr. 1.024.000	Toppedalskolen
Total	kr. 660.000	kr. 3.216.000	kr. 464.000	kr. 995.000	kr. 1.540.000	kr. 0	kr. 11.328.500	kr. 18.203.500	
B&S Total budgetår	kr. 3.876.000		kr. 464.000	kr. 995.000	kr. 1.540.000				
B&S Anlægsbevilling	kr. 4.250.000		kr. 6.250.000	kr. 6.250.000	kr. 6.250.000				
balance	kr. 374.000		kr. 5.786.000	kr. 5.255.000	kr. 4.710.000	kr. 16.125.000			

B&S	Ønsker 2018	Ønsker 2019	Ønsker 2020	Ønsker 2021		Ønsker Rest	Lokation ønsker
Aalestrup skole							
Aalestrup skole - Grå						kr. 4.200.000	kr. 5.400.000
Østermarkskolen				kr. 120.000	Nyt NT	kr. 722.000	kr. 842.000
Aars skole			kr. 1.590.000		Toiletter+varelevator	kr. 2.700.000	kr. 4.800.000
Gedsted skole	kr. 374.000	kr. 2.586.000	kr. 690.000		Flytte LBO+renovere musik	kr. 265.000	kr. 9.265.000
Vestrup skole					Udetoilet flyttet op under B&S	kr. 3.380.000	kr. 3.400.000
Hornum skole				kr. 200.000	hal-gulv flyttes til EDC / Nyt NT lokale 200 tkr	kr. 2.305.000	kr. 3.705.000
Ranum skole			kr. 180.000		CTS+styring af vand	kr. 1.410.000	kr. 1.410.000
Farsø skole					Afventer	kr. 900.000	kr. 16.900.000
V. Hornum skole			kr. 1.130.000	kr. 1.000.000	Flytte musik ind på skolen i stedet for Musikhus	kr. 410.000	kr. 6.410.000
Ullits skole						kr. 420.000	kr. 420.000
Toppedalskolen Vindblæs							kr. 45.240.000
Toppedalskolen Brøndum							kr. 5.500.000
Bakgården			kr. 360.000	kr. 1.465.000	Teknik, værksted, loft, udetoilet	kr. 1.825.000	kr. 1.825.000
Mejsevej			kr. 220.000		Skur og udetoilet	kr. 525.000	kr. 745.000
Troldehøj						kr. 100.000	kr. 100.000
Højgården			kr. 85.000		Gulvvarme på BH stue	kr. 495.000	kr. 580.000
Valhalla						kr. 200.000	kr. 200.000
Bakkegården				kr. 925.000	Gulvvarme, udetoilet, nye lofter	kr. 500.000	kr. 1.425.000
Markvænget						kr. 300.000	kr. 300.000
Sneglehuset						kr. 960.000	kr. 960.000
Total	kr. 374.000	kr. 2.586.000	kr. 4.255.000	kr. 3.710.000	kr. 10.925.000	kr. 19.792.000	kr. 109.427.000
B&S Total budgetår	kr. 4.250.000	kr. 3.050.000	kr. 5.250.000	kr. 5.250.000			
B&S Anlægsbevilling	kr. 4.250.000	kr. 3.050.000	kr. 5.250.000	kr. 5.250.000			
balance	kr. 0	kr. 0	kr. 0	kr. 0			



Lokation	Periode	Rapport	Grå angiver 'Grå-fløj'	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker	
Aalestrup	Straks	2.1 + 2.2	Undersøgelse af kælderrum		kr. 20.000		Prioritet 1 Renovering/ håndværk og design Grå fløj'	
		3.5	Undersøgelse/skift af ståltegl		kr. 50.000			
		3.6	Skift af elastiske fuger	kr. 100.000				
		4.1	Eftersyn og skift af udvendige fuger	kr. 100.000				
		6.3	Skift gulvfuger		kr. 5.000			
		6.4	Skift gulvbelægning		kr. 5.000			
		12.1 - 12.3	Skift belysning			kr. 170.000		kr. 1.200.000
			SUM	kr. 200.000	kr. 80.000	kr. 170.000	kr. 1.200.000	
	0-2 år	1.2	Nye cykelskure				kr. 300.000	Prioritet 2 Tilbygning, Grå fløj'
		3.1 + 3.2	Skifte vinduer/facader	kr. 1.300.000				
		3.3	Udbedre rustspringere		kr. 10.000			
		3.7	Skift af mørtelfuger	kr. 30.000				Prioritet 3 Udbedring af over- temperaturer i 'Klyngen'
		4.3	Skifte vinduer	kr. 400.000				
		5.1	Skifte loft		kr. 50.000			
		8.2	Skift beklædning, gavle samt udhæng	kr. 145.000				
		9.1	Efterisolering	kr. 175.000				
		11.1 - 11.2	Skifte radiatorer			kr. 270.000	kr. 350.000	
		13.1 - 13.2	Ventilationsanlæg			kr. 1.800.000		
			SUM	kr. 2.050.000	kr. 60.000	kr. 2.370.000	kr. 3.350.000	
	3-5 år	4.1	Eftersyn og skift af udvendige fuger	kr. 30.000				Prioritet 5 Nyt inventar i skolekøkken
4.2		Skifte dør	kr. 30.000					
6.1		Skifte gulv		kr. 15.000				
8.1		Evt. skift af tagpap, UN	kr. 150.000			kr. 250.000		
		SUM	kr. 210.000	kr. 15.000	kr. 0	kr. 250.000,00		
6-10 år	3.4	Rep. af murværk ved rørgennemføring			kr. 12.000			
	4.1	Eftersyn og skift af udvendige fuger	kr. 30.000					
	6.2	Skifte gulv		kr. 20.000				
	11.3 - 11.5	Skifte radiatorer				kr. 198.000		
		SUM	kr. 30.000	kr. 32.000	kr. 198.000			
11-15 år	4.1	Eftersyn og skift af udvendige fuger	kr. 30.000				Prioritet 4 + 6 Kantine og toiletforhold	
	6.5	Skifte gulv, køkken		kr. 25.000				
		SUM	kr. 30.000	kr. 25.000	kr. 0	kr. 600.000,00		
	14.1 - 14.4	HC-forhold				kr. 160.000		
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 2.520.000	kr. 212.000	kr. 2.898.000	kr. 5.400.000		
		SUM for 'Grå fløj'	kr. 1.750.000	kr. 70.000	kr. 2.240.000	kr. 4.200.000		
		SUM for resten	kr. 770.000	kr. 142.000	kr. 658.000	kr. 1.200.000		
		SUM for hele lokationen	kr. 5.630.000					
		Grå fløj'	kr. 4.060.000					
		rest	kr. 1.570.000					



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker
Østermark- skolen	Straks	9.1	Afstivning af spær v. gangbro	kr. 1.000			
			SUM	kr. 1.000			
	0-2 år	1.1	Skade på sokkel	kr. 5.000			Prioritet 1 Ny belægning i skolegård kr. 300.000
		1.2	Sokkelpuds	kr. 15.000			
		1.3	Revne i tunnel	kr. 10.000			Prioritet 2 er medtaget i vedligeholdelse
		1.4	Betonskade på lyskasse	kr. 5.000			
		3.2	Elastiske fuger	kr. 20.000			
		4.1	Døre hænger	kr. 2.000			
	11.1	Løse håndvaske		kr. 3.000			
	13.1	Evt. manglende lydæmper i ventilation		kr. 5.000			
	13.2	Montage af dæksel på sokkel	kr. 2.000				
	13.3	Træk fra ventilation, indregulér		kr. 5.000			
			SUM	kr. 59.000	kr. 13.000	kr. 0	kr. 300.000
	3-5 år	6.1	Ny gulvbelægning WC		kr. 50.000		Prioritet 3 Nyt NT-lokale kr. 120.000
			SUM	kr. 0	kr. 50.000	kr. 0	Prioritet 4 Cykelparkering kr. 50.000 kr. 170.000
	6-10 år	3.1	Skade på murværk	kr. 15.000			Prioritet 5 Belysning, løbebane 7.200 kr/år 10år x 7.200kr. medtaget
		9.2	Elastisk fuge under spær	kr. 1.000			
			SUM	kr. 16.000	kr. 0	kr. 0	Prioritet 6 Dræning kr. 100.000 kr. 172.000
	11-15 år	6.3	Ny gulvbelægning WC		kr. 25.000		Prioritet 7 Madkundskab, inventar kr. 200.000
			SUM	kr. 0	kr. 25.000	kr. 0	kr. 200.000
		14.1-14.2	HC-forhold			kr. 35.000	
			SUM for 'ansvarlig'	kr. 76.000	kr. 88.000	kr. 35.000	kr. 842.000
			SUM for hele lokationen	kr. 199.000			



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker
Aars skole	Straks						
			SUM	kr. 0			
	0-2 år	4.5 4.7 8.2 8.4 12.4 13.1 13.4 13.7 13.8	Nye lister mv. Nye fuger Utæt ved tagvindue Lift for kontrol af udhæng Supplerende lys på gang Emfang Støj fra ventilation Ventilation i bygning G Ventilation i H, parterre	kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 30.000 kr. 5.000	kr. 30.000 kr. 25.000 kr. 5.000	kr. 1.350.000 kr. 432.000	Prioritet 1 Toilettårn kr. 700.000 Prioritet 2+3+6 <i>er medtaget i vedligeholdelse</i> Prioritet 9 Hegn + løbebane kr. 1.000.000
			SUM	kr. 41.000	kr. 60.000	kr. 1.782.000	kr. 1.700.000
	3-5 år	4.3 5.1 8.1 8.3 13.2 13.3	Solafskærmning Støj gennem etagedæk Tag skiftes på bygning G Tag skift og rep på A, B og C Udluftning i kræbekælder Mekanisk vent./udsug i garderobe	kr. 40.000 kr. 250.000 kr. 1.500.000	kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 20.000		Prioritet 4 Faglokaler, omdisp kr. 800.000 Prioritet 5 Ventilation, trappetårn kr. 100.000
			SUM	kr. 1.790.000	kr. 120.000	kr. 0	kr. 900.000
	6-10 år	3.3 3.4 4.1 4.2 4.4 og 4.8 6.1 11.1 12.1 - 12.3 13.5 13.6	Revne i mur Rep. Af brandmaling Skift af vindue inkl. sålbænk Vinduer udskiftes Nye vinduer Ny gulvbelægning, bygning A og C Udskiftning af radiatorer Belysning skiftes, 16 lokaler Mekanisk udsugning Genvex i A, B og C	kr. 3.000 kr. 75.000 kr. 25.000 kr. 105.000	kr. 10.000 kr. 20.000	kr. 350.000 kr. 190.000 kr. 480.000 kr. 400.000	Prioritet 7 Elevator kr. 1.400.000 Prioritet 8 Nyt låsesystem kr. 800.000
			SUM	kr. 208.000	kr. 30.000	kr. 1.420.000	kr. 2.200.000
	11-15 år	3.2 3.5	Indvendige døre udskiftes Nye vægge, WC		kr. 100.000 kr. 50.000		
			SUM	kr. 0	kr. 150.000	kr. 0	
		14.xx	HC-forhold			kr. 720.000	
			SUM for 'ansvarlig'	kr. 2.039.000	kr. 360.000	kr. 3.922.000	kr. 4.800.000
			SUM for hele lokationen	kr. 6.321.000			



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen/LBO	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker	
Gedsted	Straks	1.1	Skade på sokkel	kr. 2.000				
		4.1	Dørpumper		kr. 10.000			
			SUM	kr. 2.000	kr. 10.000	kr. 0		
	0-2 år	3.1	Revner og fugemangler i gavl	kr. 10.000				Prioritet 1 Aula loft - reguleret kr. 75.000
		3.5	Elastisk fuge	kr. 3.000				
		3.6	Rust på indv. væg	kr. 20.000				
		3.7	Udluftning krybberum		kr. 10.000			
4.5		Skift af dør	kr. 10.000					
4.7		Dobbeldør til altan	kr. 30.000					
4.8		Solafskærmning på vinduer	kr. 5.000					
4.9		Nye døre		kr. 15.000				
5.1-5.2		Akustikloft/regulering		kr. 26.000				
6.3, 4, 6		Ny gulvbelægning		kr. 58.000				
11.1-11.2	Nye radiatorer		kr. 80.000					
11.3	Nyt armatur, berøringsfrit		kr. 10.000					
13.1, 3, 4	Mekanisk udsug		kr. 75.000					
13.6	Emfang		kr. 10.000					
13.7	Ny ventilation				kr. 400.000			
		SUM	kr. 78.000	kr. 284.000	kr. 400.000	kr. 75.000		
3-5 år	3.4	Alm vedligehold klasserum		kr. 20.000			Prioritet 2 LBO flyttes til skole kr. 7.000.000	
	4.2, 4, 6	Nye vinduer	kr. 270.000					
	5.3	Reparation af loft		kr. 10.000			Prioritet 3 Renovering, musik kr. 800.000	
	6.1, 2, 7, 8	Nye gulvbelægninger		kr. 107.000				
	6.9	Gulvfuger		kr. 5.000			Prioritet 4 Omdisp. Kontor og lærerværelse kr. 1.200.000	
	7.1	Belægning udskiftes		kr. 10.000			Prioritet 6 Toilet- 1. sal. kr. 150.000	
	12.1	Belysning udskiftes		kr. 50.000				
	13.2	Ventilation				kr. 140.000		
		SUM	kr. 270.000	kr. 202.000	kr. 140.000	kr. 9.150.000		
	6-10 år	3.2, 3	Revner i vægge	kr. 20.000				Prioritet 5 Toilet - personale kr. 40.000
4.3		Vinduer skiftes	kr. 40.000					
13.5		Nyt ventilationsanlæg			kr. 800.000			
	SUM	kr. 60.000	kr. 0	kr. 800.000	kr. 40.000			
11-15 år	8.1	Nyt tag	kr. 150.000					
	SUM	kr. 150.000	kr. 0	kr. 0	kr. 0			
	14.xx	HC-forhold			kr. 220.000			
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 560.000	kr. 496.000	kr. 1.560.000	kr. 9.265.000		
		SUM for hele lokationen	kr. 2.616.000					



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen/LBO	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker
Vestrup	Straks						
			SUM	kr. 0			
	0-2 år	3.1 - 3.2 3.3 3.4 - 3.5 4.2 4.3 4.5 5.1 8.1 11.1 13.1 13.2	Reparation af murværk Ny lydæg Nye vægge / BH Fuger v. sålbænke Solfilm på vinduer Elastiske fuger Nye akustiklofter Udhæng udskiftes Nyt varmeanlæg Rist for erstatningsluft i murværk Etablering af ventilation	kr. 15.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 10.000 kr. 20.000 kr. 10.000	 kr. 20.000 kr. 30.000 kr. 50.000	 kr. 95.000 kr. 260.000	Prioritet 1 Etape 1 kr. 1.400.000
			SUM	kr. 65.000	kr. 100.000	kr. 355.000	kr. 1.400.000
	3-5 år	5.2 6.1 - 6.3 8.2 11.2	Nye akustiklofter Gulv skiftes Nyt tag + efterisolering Gulvvarme / BH	 kr. 150.000	kr. 10.000 kr. 75.000	 kr. 50.000	Prioritet 2 Etape 2 Prioritet A Forbindelsesgang Prioritet C Udetoilet
			SUM	kr. 150.000	kr. 85.000	kr. 50.000	kr. 1.650.000
	6-10 år	6.5	Gulv skiftes		kr. 15.000		Prioritet 3 Etape 3 kr. 50.000
			SUM	kr. 0	kr. 15.000	kr. 0	kr. 50.000
	11-15 år	4.4 4.6 6.4 8.3	Nye vinduer Nye vinduer Gulv udskiftes Nyt tag	kr. 135.000 kr. 225.000 kr. 550.000	 kr. 15.000		Prioritet 4 Håndværk og design kr. 300.000
			SUM	kr. 910.000	kr. 15.000	kr. 0	kr. 300.000
	14.xx		HC-forhold			kr. 230.000	
			SUM for 'ansvarlig'	kr. 1.125.000	kr. 215.000	kr. 635.000	kr. 3.400.000
			SUM for hele lokationen	kr. 1.975.000			



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen/LBO	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker
Hornum	Straks	3.1	Udluftningshætte i murværk	kr. 2.000			
		8.1	Taghætte mangler	kr. 5.000			
			SUM	kr. 7.000	kr. 0	kr. 0	
	0-2 år	1.2	Sokkelreparation	kr. 2.000			Prioritet 1
		3.2 - 3.3	(Omfugning og dynasalbehandling)	kr. 200.000			Gulv i hal
		3.5	Murværk omfuges	kr. 10.000			kr. 1.200.000
		3.7	Ny lyd væg		kr. 20.000		Prioritet 2
4.1		Solfilm på vinduer	kr. 15.000			Naturfagslokale	
4.2		Elastiske fuger	kr. 10.000			kr. 200.000	
4.4	Vedligehold af vinduer	kr. 5.000			Prioritet 3		
6.2	Reparation af gulv			kr. 2.000		Værksted	
6.3	Ny svejsesøm			kr. 2.000		kr. 1.100.000	
8.2 - 8.5	4 x nyt tag		kr. 1.375.000			Prioritet 4	
12.1 - 12.3	3 x ny belysning			kr. 30.000		Touch-skærme	
						kr. 375.000	
			SUM	kr. 1.617.000	kr. 54.000	kr. 0	kr. 2.875.000
3-5 år	3.4	Løs puds i indv. hjørne			kr. 5.000		Prioritet 5
	3.6	Revne i væg	kr. 5.000				Asfaltbelægning - reguleret
	6.1, 6, 7	3 x nyt gulv			kr. 50.000		kr. 130.000
	7.1	Reparation af trappe			kr. 2.000		
	12.4	Ny belysning			kr. 60.000		
	13.1	Nyt ventilationsanlæg				kr. 1.440.000	
			SUM	kr. 5.000	kr. 117.000	kr. 1.440.000	kr. 130.000
6-10 år	4.3	Nye vinduer	kr. 50.000				Prioritet 6
	6.4 - 6.5	2 x nye gulve			kr. 35.000		2 udeundervisningslokaler
						kr. 700.000	
			SUM	kr. 50.000	kr. 35.000	kr. 0	kr. 700.000
11-15 år							
			SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0	
	14.xx	HC-forhold				kr. 310.000	
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 1.679.000	kr. 206.000	kr. 1.750.000		kr. 3.705.000
		SUM for hele lokationen	kr. 3.635.000				



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen/LBO	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker
Ranum	Straks	2.2	Lukning af skorstenshuller		kr. 25.000		
		8.1	Utæthed ved tag (OBS er i gang)	kr. 10.000			
			SUM	kr. 10.000	kr. 25.000	kr. 0	
	0-2 år	2.1	Reparation af trappe og murværk	kr. 100.000			Prioritet 1
		4.3	Elastiske fuger	kr. 50.000			CTS
		5.1	Nye lofter		kr. 60.000		kr. 150.000
		6.3	Nyt vinylgulv		kr. 10.000		Prioritet 2
							Styring af varmt vand
			SUM	kr. 150.000	kr. 70.000	kr. 0	kr. 30.000 Prioritet 3 er medtaget i vedligeholdelse kr. 180.000
	3-5 år	3.1	Reparation af murværk	kr. 20.000			Prioritet 4
		6.2	Gulv udskiftes		kr. 90.000		Døre klynge A
		6.4	Gulv udskiftes		kr. 40.000		kr. 100.000
		8.2	Rep/vedligehold af tag	kr. 50.000			Prioritet 5
		11.1	Ny radiator		kr. 10.000		Havedøre
		13.1	Riste for udluftning	kr. 10.000			kr. 150.000
		13.2	Ventilationsanlæg for hele skolen			kr. 5.600.000	Prioritet 6
							Vinduer
			SUM	kr. 80.000	kr. 140.000	kr. 5.600.000	kr. 800.000 Prioritet 7 Solafskærmning kr. 30.000 Prioritet 8 Renovering af plads ved indskoling kr. 150.000 kr. 1.230.000
	6-10 år			kr. 0	kr. 0	kr. 0	
			SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0	
	11-15 år	6.1	Gulv skiftes		kr. 15.000		
				SUM	kr. 0	kr. 15.000	kr. 0
			SUM for 'ansvarlig'	kr. 240.000	kr. 250.000	kr. 5.600.000	kr. 1.410.000
			SUM for hele lokationen	kr. 6.090.000			



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen/LBO	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker
Farsø	Straks	8.4	Fald på tagrende / UN	kr. 10.000			
		11.1	Varmestyring / UN	kr. 20.000			
		13.1	Dårlig ventilation / UN	kr. 15.000			
			SUM	kr. 45.000	kr. 0	kr. 0	
	0-2 år	4.1	Elastiske fuger	kr. 10.000			Prioritet 1
		4.2	Solafskærmning	kr. 10.000			Ny bygning + rokade
		8.1	Ny tagbelægning	kr. 375.000			kr. 16.000.000
8.2		Understrygning af tag	kr. 10.000			Prioritet 4	
8.3		Utæthed ved ovenlys / UN	kr. 20.000			Akustik fællessal	
11.2		Ekstra varmekilde	kr. 10.000			kr. 200.000	
		SUM	kr. 435.000	kr. 0	kr. 0	Prioritet 2+3	
						Indeklima A-hus + Fysik	
						kr. 100.000	
						kr. 16.300.000	
3-5 år	3.1	Sålbænke og murrep.	kr. 10.000			Prioritet ?	
	6.1	Gulv skiftes		kr. 50.000		Ny asfaltbelægning	
	8.5	Ny tagbelægning	kr. 125.000		kr. 50.000	kr. 600.000	
	12.1	Automatisk døråbning					
		SUM	kr. 135.000	kr. 100.000	kr. 0	kr. 600.000	
6-10 år			kr. 0	kr. 0	kr. 0		
11-15 år			kr. 0	kr. 0	kr. 0		
	14.1	2 x HC-lifte			kr. 60.000		
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 615.000	kr. 100.000	kr. 60.000	kr. 16.900.000	
		SUM for hele lokationen	kr. 775.000				



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen/LBO	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker
V. Hornum	Straks	3.1	Skorsten omfuges	kr. 10.000			
		3.3	Facadeplade udskiftes	kr. 2.000			
		4.1	Nye sålbænke og fuger	kr. 10.000			
		5.1	Transport af lyd fra møderum / UN		kr. 10.000		
		13.1	Udsug emhætter / UN	kr. 10.000			
		SUM		kr. 32.000	kr. 10.000	kr. 0	
	0-2 år	1.1	Sokkelskade	kr. 2.000			
1.2		Musiklokale, støttevæg mv.			kr. 400.000		<i>Er medtaget i vedligeholdelse</i>
3.5		Omfugning	kr. 5.000				Prioritet 4
4.4		Solfilm på vinduer	kr. 3.000				Akustik
13.2		Etablering af ventilationsanlæg			kr. 1.560.000		kr. 100.000
	SUM		kr. 10.000	kr. 0	kr. 1.960.000	kr. 100.000	
3-5 år	3.2	Gaslager nedlægges	kr. 20.000				Prioritet 2
	3.6	Revner i vægge	kr. 10.000				Musikhus + samlingslokale
	4.2	Nye vinduer	kr. 25.000				kr. 6.000.000
		SUM	kr. 55.000	kr. 0	kr. 0		Prioritet 3
						Udv. belægnings	kr. 200.000
							Prioritet 5
						Belysning	kr. 110.000
							kr. 6.310.000
6-10 år	3.4	Ommuring ved bjælkevederlag		kr. 15.000			
	4.3	Nye sålbænke og fuger	kr. 5.000				
	SUM		kr. 5.000	kr. 15.000	kr. 0		
11-15 år							
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0		
	14.xx	HC-forhold				kr. 170.000	
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 102.000	kr. 25.000	kr. 2.130.000		kr. 6.410.000
		SUM for hele lokationen	kr. 2.257.000				



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen/LBO	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker
Ullits	Straks	2.1	Gulvtæpper fjernes		kr. 2.000		
		2.2	Udluftningsriste	kr. 10.000			
		7.1	Gelænder udskiftes		kr. 40.000		
		11.1	Nedløb tilsluttes brønd	kr. 5.000			
		13.3	Processudsugning defekt / UN		kr. 10.000		
			SUM	kr. 15.000	kr. 52.000	kr. 0	
	0-2 år	1.2	Ny trappe + reparation murværk	kr. 25.000			Prioritet 1
	1.3	Sokkelskade	kr. 40.000			Udendørs læringsrum	
	4.1, 2, 4, 5	Solfilm på flere vinduer	kr. 40.000			kr. 120.000	
	4.6	Dørpumpe monteres		kr. 5.000			
	5.2	Akustik regulering		kr. 20.000			
	8.1	Utæthed ved ovenlys	kr. 20.000				
	8.2	Dampbuler udbedres	kr. 80.000				
	11.2	Større radiator		kr. 18.000			
	12.1	Belysning udskiftes		kr. 60.000			
	13.1 - 13.4	Lysstyres udsugning		kr. 21.000			
		SUM	kr. 205.000	kr. 124.000	kr. 0	kr. 120.000	
3-5 år	1.4	Sokkelskade	kr. 5.000			Prioritet 2	
	3.1	Rustet stål i murværk fjernes	kr. 20.000			Ændring af køkken, LBO	
	4.3	Nyt indgangsparti	kr. 20.000			kr. 150.000	
	5.1	Nye lofter			kr. 200.000	Prioritet 3	
	6.2	Gulv udskiftes		kr. 15.000		Mobilvægge	
	13.2	Nyt ventilationsanlæg			kr. 340.000	kr. 100.000	
		SUM	kr. 45.000	kr. 15.000	kr. 540.000	kr. 250.000	
6-10 år	1.1	Trappe- og sokkelskade	kr. 5.000			Prioritet 4	
	11.3	Varmestyring justeres		kr. 25.000		Nye vinduer, LBO	
		SUM	kr. 5.000	kr. 25.000	kr. 0	kr. 50.000	
11-15 år	6.1	Gulv udskiftes		kr. 20.000			
		SUM	kr. 0	kr. 20.000	kr. 0		
	14.xx	HC-forhold			kr. 170.000		
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 270.000	kr. 236.000	kr. 710.000	kr. 420.000	
		SUM for hele lokationen	kr. 1.216.000				



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen/LBO	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker	
Toppedal, Vindblæs	Straks	1.2	Ny kælderskakt	kr. 150.000				
		8.2	Maling af stern og træværk	kr. 50.000				
		8.3	Tagsten omlægges	kr. 5.000				
		11.1	Zinkafdækning	kr. 10.000				
			SUM	kr. 215.000	kr. 0	kr. 0		
	0-2 år	1.1	Sokkelpuds ved terrassedøre	kr. 25.000				Prioritet 3 Akustikregulering SFO kr. 40.000
		3.1	Revner i murværk	kr. 15.000				
3.2		Revne i væg		kr. 5.000				
3.3		Mørtelfuger	kr. 10.000					
4.2		Ny mobil lyd væg			kr. 150.000			
4.3		Elastiske fuger	kr. 50.000					
6.2	Svejsning af gulvfuge			kr. 2.000				
13.1	Ventilation				kr. 1.200.000			
		SUM	kr. 100.000	kr. 7.000	kr. 1.350.000	kr. 40.000		
3-5 år	4.4	Ny dør	kr. 10.000				Prioritet 1 Nybygning, fra Brøndum kr. 42.000.000	
	4.5	Nye vinduer	kr. 15.000					
	5.1	Nyt loft			kr. 250.000		Prioritet 4 Nybyg. Kontor, møde, garderobe mv. kr. 1.600.000	
	5.2	Nyt loft	kr. 15.000					
	6.1	Nyt gulv			kr. 150.000			
	8.1	Nyt tag	kr. 225.000			kr. 300.000		
	12.1	Ny belysning						
	SUM	kr. 265.000	kr. 0	kr. 700.000	kr. 43.600.000			
6-10 år							Prioritet 2 Nyt væksthuse kr. 1.600.000	
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0	kr. 1.600.000		
11-15 år	4.1	Nye vinduer	kr. 200.000					
		SUM	kr. 200.000	kr. 0	kr. 0			
	14.xx	HC-forhold				kr. 195.000		
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 780.000	kr. 7.000	kr. 2.245.000		kr. 45.240.000	
		SUM for hele lokationen	kr. 3.032.000					



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen/LBO	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker
Toppedal, Brøndum	Straks	4.7	Undersøgelse af indeklima, lugtgener		kr. 20.000		
		5.3	Vandskade og skimmel		kr. 10.000		
		6.3	Sætningsskader i gulve, v. gulvvarme			kr. 200.000	
			SUM	kr. 0	kr. 30.000	kr. 200.000	
	0-2 år	1.1	Afvandingsrist tilkoblet dræn			kr. 350.000	
		1.3, 4, 6	Sokkelskader	kr. 90.000			
		1.5	Sætningsskader	kr. 10.000			
		3.2 - 3.3	Udbedring af murværk	kr. 30.000			
		3.4	Mørtelfuger	kr. 100.000			
		3.5	Omfugning skorsten	kr. 50.000			
		4.3	Elastiske fuger	kr. 200.000			
		6.2	Gulvfuge		kr. 5.000		
		6.4, 5, 7	Nye gulve			kr. 275.000	
		6.8	Nyt inventar, skolekøkken			kr. 700.000	
		8.2	Nyt tag + delvis konstruktion	kr. 3.000.000			
		8.3	Ny træbeklædning, gl. skole	kr. 700.000			
		11.1	Installation afproppes		kr. 10.000		
		13.1	Mekanisk udsugning	kr. 10.000			
	13.2 - 13-3	Ventilation			kr. 1.920.000		
			SUM	kr. 4.190.000	kr. 15.000	kr. 3.245.000	
	3-5 år	1.2	Revner i fundament	kr. 100.000			Prioritet 1
		1.7	Renovering cykelskur			kr. 200.000	Flytning af undervisning,
		2.1	Fugt og skimmel i kælder			kr. 200.000	nedrivning
		3.6	Facaderenovering gl. skole	kr. 500.000			kr. 1.000.000
		4.1	Terrassedøre udskiftes	kr. 50.000			Prioritet 2
		4.2, 4, 5, 6	Nye vinduer	kr. 1.000.000			Faglokaler samles + 3 rum til 2
		8.1	Tagrender og nedløb	kr. 300.000			kr. 4.000.000
		12.2 - 12.3	Ny belysning			kr. 120.000	Prioritet 3
		5.2 - 5.4	Nye lofter			kr. 315.000	Omdisponering fysik
		6.9	Nyt gulv			kr. 150.000	+ personalerum
			SUM	kr. 1.950.000	kr. 0	kr. 985.000	kr. 500.000
							kr. 5.500.000
	6-10 år	3.1	Revne i væg		kr. 3.000		
		5.1	Nyt loft			kr. 400.000	
		6.1 - 6.6	Nye gulve		kr. 95.000		
		12.1	Ny belysning			kr. 600.000	
			SUM	kr. 0	kr. 98.000	kr. 1.000.000	
	11-15 år	6.10	Nyt gulv	kr. 50.000			
				SUM	kr. 50.000	kr. 0	kr. 0
		14.xx	HC-forhold			kr. 160.000	
			SUM for 'ansvarlig'	kr. 6.190.000	kr. 143.000	kr. 5.590.000	kr. 5.500.000
			SUM for hele lokationen	kr. 11.923.000			



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig	Ansvarlig	Ansvarlig	Børnehavens prioriterede ønsker									
				Ejendomscenteret	Børnehaven	Forvaltningen										
Bakgården	Straks	3.1	Reparation af mørtelfuger	kr. 2.000												
		4.2	Elastiske fuger	kr. 1.000												
			SUM	kr. 3.000	kr. 0	kr. 0										
	0-2 år	3.2	Reparation af mørtelfuger i gavl	kr. 10.000												
		3.5	Rådne brædder udskiftes	kr. 50.000												
		4.3	Solfilm på vinduer		kr. 12.000											
4.4		Zinkindsud	kr. 5.000													
6.1		Gulv er kold		kr. 10.000												
8.1		Utæt tagrende	kr. 5.000													
8.2		Maling af udhæng og gavle	kr. 25.000													
8.3		Altan fjernes mv.	kr. 70.000													
11.1		Håndvask		kr. 25.000												
11.2		Styring af gulvvarme	kr. 50.000													
13.1	Ventilation	kr. 36.000														
13.2	Fugt ved ventilation	kr. 10.000														
		SUM	kr. 261.000	kr. 47.000	kr. 0											
3-5 år	1.2	Revner i sokkel	kr. 10.000													
	3.3	Reparation af murværk	kr. 5.000													
	3.4	Reparation af murværk	kr. 5.000													
	4.1	Ny dør (Opfugtet)	kr. 10.000													
			SUM	kr. 30.000	kr. 0	kr. 0										
						<table border="1"> <tr> <td>Prioritet 1</td> <td>Prioritet 2</td> </tr> <tr> <td>Nyt teknikrum mv. kr. 1.600.000</td> <td>Udetoilet mv. kr. 180.000</td> </tr> <tr> <td>Prioritet 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Loft skiftes kr. 45.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">kr. 1.825.000</td> </tr> </table>	Prioritet 1	Prioritet 2	Nyt teknikrum mv. kr. 1.600.000	Udetoilet mv. kr. 180.000	Prioritet 3		Loft skiftes kr. 45.000		kr. 1.825.000	
Prioritet 1	Prioritet 2															
Nyt teknikrum mv. kr. 1.600.000	Udetoilet mv. kr. 180.000															
Prioritet 3																
Loft skiftes kr. 45.000																
kr. 1.825.000																
6-10 år																
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0											
11-15 år	1.1	Repos udskiftes			kr. 50.000											
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 50.000											
	14.xx	HC-forhold			kr. 160.000											
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 294.000	kr. 47.000	kr. 210.000	kr. 1.825.000										
		SUM for hele lokationen	kr. 551.000													



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Børnehaven	Ansvarlig Forvaltningen	Børnehavens prioriterede ønsker
Mejsevej	Straks	6.1, 3, 4	Skift/reparation af gulve		kr. 8.000		
			SUM	kr. 0	kr. 8.000	kr. 0	
	0-2 år	1.1 3.1 3.3 5.2 5.3 13.1 13.2	Nyt hegn ved legeplads (Delvis) Dørhul tilmures Udluftningsrist i væg Fugt i loft, (UN) Fugt ved ovenlys, (UN) Mekanisk udsugning Ventilation i gl. bygning	kr. 5.000 kr. 10.000	kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 15.000	kr. 100.000 kr. 600.000	Prioritet 1 Skur til hjælpemidler kr. 120.000
			SUM	kr. 15.000	kr. 35.000	kr. 700.000	kr. 120.000
	3-5 år	3.2 5.1	Udvendigt træværk males Nyt loft	kr. 30.000	kr. 10.000		Prioritet 2 Legeplads kr. 400.000 Prioritet 3 Udetoilet kr. 100.000
			SUM	kr. 30.000	kr. 10.000	kr. 0	kr. 500.000
	6-10 år						Prioritet 4 Lofter og gulve kr. 100.000 Prioritet 5 Klatrevæg med madras kr. 25.000
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0	kr. 125.000	
11-15 år	6.2	Gulv skiftes Nye radiatorer		kr. 10.000 kr. 20.000			
		SUM	kr. 0	kr. 30.000	kr. 0		
	14.1	Opstribning og skilte HC-parkering				kr. 20.000	
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 45.000	kr. 83.000	kr. 720.000		kr. 745.000
		SUM for hele lokationen	kr. 848.000				



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Børnehaven	Ansvarlig Forvaltningen	Børnehavens prioriterede ønsker
Troldehøj	Straks	8.1	Utæt tagrende ved overdækning	kr. 5.000			
			SUM	kr. 5.000	kr. 0	kr. 0	
	0-2 år	3.1	Murværk udskiftes	kr. 10.000			
		3.2	Nye fuger i murværk	kr. 20.000			
		3.3	Udeskur, rådne brædder og maling	kr. 20.000			
			SUM	kr. 50.000	kr. 0	kr. 0	
	3-5 år						Prioritet 1
						Nyt køkken	
						kr. 100.000	
			SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 100.000	
6-10 år	6.1	Nyt gulv			kr. 10.000		
					kr. 10.000		
11-15 år							
			SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0	
	14.xx	HC-forhold				kr. 70.000	
			SUM for 'ansvarlig'	kr. 55.000	kr. 10.000	kr. 70.000	kr. 100.000
			SUM for hele lokationen	kr. 135.000			



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Børnehaven	Ansvarlig Forvaltningen	Børnehavens prioriterede ønsker
Højgården	Straks	3.1	Sålbænke	kr. 12.000			Prioritet 1 Solfilm på vinduer kr. 20.000
		3.2	Rep. af murværk	kr. 2.000			
		3.4	Algerens af stern	kr. 1.500			
		4.2	Elastiske fuger	kr. 10.000			
		4.3	Rep. af mur ved dør, entre/garderobe		kr. 2.000		
		8.1	Afrensning af tag på skur	kr. 5.000			
			SUM	kr. 30.500	kr. 2.000	kr. 0	kr. 20.000
	0-2 år	1.4	Sokkelpuds	kr. 1.500			Prioritet 2 Gulvvarme på bh-stue kr. 85.000
		2.1	Gulvvarme i vuggestue	kr. 75.000			
		3.3	Omfugning	kr. 25.000			
3.5		Malerbehandling cykel-/depotskur	kr. 5.000				
6.1		Korkgulv udskiftes		kr. 4.000		Prioritet ? Værksted m. cykelskur kr. 475.000	
8.2	Rep. af tagnedløb	kr. 1.000					
		SUM	kr. 107.500	kr. 4.000	kr. 0	kr. 560.000	
3-5 år	1.1	Ny asfaltbelægning			kr. 180.000		
	1.2	Nyt hegn/plankeværk			kr. 60.000		
	2.3	Gulvrevne ved gl. sokkel indv.		kr. 2.000			
	5.1	Loft teknik/rengøring		kr. 6.000			
		SUM	kr. 0	kr. 8.000	kr. 240.000		
6-10 år							
			SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0	
11-15 år							
			SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0	
	12.xx	HC-forhold			kr. 60.000		
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 138.000	kr. 14.000	kr. 300.000	kr. 580.000	
		SUM for hele lokationen	kr. 452.000				



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Børnehaven	Ansvarlig Forvaltningen	Børnehavens prioriterede ønsker		
Valhalla	Straks	1.3	Friholdelse af sokkel	kr. 20.000			Prioritet 1 (pos 1.2) Nyt trådhegn kr. 200.000		
		3.3	Vinyl udbedres		kr. 2.000				
		3.4	Huller i væg lukkes		kr. 2.500				
		4.1	Elastiske fuger	kr. 10.000					
		4.2	Skydedør væksthus	kr. 2.500					
		4.5	Dør udbedres	kr. 2.000					
		4.6	Rep. Af bundstykke	kr. 2.000					
		5.1	Udbedring af dampspærre		kr. 3.000				
		6.1	Udbedring af svejsning		kr. 2.000				
		6.4	Tætning mod dørtrin		kr. 2.000				
		6.5	Udbedring af gummifodliste		kr. 2.500				
		6.6	Løs sokkelklinke		kr. 2.000				
		8.2	Tagrende	kr. 2.500					
		11.1	Teknisk isolering		kr. 5.000				
		11.2	Utæthed/tæring	kr. 2.000					
		12.1	Loftdåser monteres		kr. 3.000				
		12.2	Trykkontakt		kr. 1.000				
				SUM	kr. 41.000	kr. 25.000		kr. 0	kr. 200.000,00
			0-2 år	1.1	Ny asfalt				kr. 60.000
		3.1	Maling af udvendigt træværk	kr. 45.000					
		3.2	Maling af indvendige vægge		kr. 12.000				
		4.3	Ny dør i udelegetøjsrum		kr. 8.000				
		4.4	Dørblad udskiftes		kr. 4.000				
		6.2	Gulvbelægning skiftes		kr. 20.000				
		8.1	Evt. huller i tagpap, (UN)	kr. 7.500					
		SUM	kr. 52.500	kr. 44.000	kr. 60.000				
	3-5 år	6.3	Gulvbelægning skiftes		kr. 21.000				
		SUM	kr. 0	kr. 21.000	kr. 0				
	6-10 år								
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0				
	11-15 år								
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0				
		14.1	HC-parkering			kr. 3.000			
			SUM for 'ansvarlig'	kr. 93.500	kr. 90.000	kr. 63.000	kr. 200.000		
			SUM for hele lokationen	kr. 246.500					



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Børnehaven	Ansvarlig Forvaltningen	Børnehavens prioriterede ønsker
Markvænget	Straks	3.1	Udvendig murrep.	kr. 5.000			Prioritet 1 (pos 1.1) Nyt cykelskur/depot kr. 300.000
		3.2	Vægflise defekt		kr. 3.000		
		4.1	Elastiske fuger	kr. 10.000			
		5.1	Loft udbedres		kr. 5.000		
		6.1	Ny gulvbelægning		kr. 5.000		
		6.2	Fodliste udbedres		kr. 2.500		
			SUM	kr. 15.000	kr. 15.500	kr. 0	kr. 300.000
	0-2 år		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0	
	3-5 år		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0	
	6-10 år		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0	
	11-15 år		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0	
	14.1	HC-parkering		kr. 15.000	kr. 15.500	kr. 5.000	kr. 300.000
		SUM for 'ansvarlig'		kr. 15.000	kr. 15.500	kr. 5.000	
		SUM for hele lokationen		kr. 35.500			



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Børnehaven	Ansvarlig Forvaltningen	Børnehavens prioriterede ønsker	
Sneglehuset	Straks	6.1	Gulv limes		kr. 1.000			
		6.3	Ny gulvskinne		kr. 2.000			
			SUM	kr. 0	kr. 3.000	kr. 0		
	0-2 år	3.3	Tegloverligger skiftes	kr. 10.000				Prioritet 1
		3.4	Hul i væg lukkes		kr. 3.000			Læringsrum
		3.5	Reparation af murværk	kr. 5.000				kr. 600.000
		4.1	Vindue udskiftes	kr. 7.000				
		4.2	Elastiske fuger skiftes	kr. 2.000				Prioritet 4 (Pkt. 1.1)
		6.2	Diverse fliserep.		kr. 5.000			Udendørs fliser
		6.4	Svejsning af gulvfuger		kr. 2.000			kr. 10.000
8.1		Forankring af tag				kr. 100.000		
11.1	Gulvvarme undersøges, (UN)		kr. 10.000					
13.1	Ventilation i grupperum	kr. 40.000						
		SUM	kr. 64.000	kr. 20.000	kr. 100.000		kr. 610.000	
3-5 år	3.1	Revne i murværk	kr. 5.000				Prioritet 2	
	5.1	Reparation af loft		kr. 20.000			Køkken	
		SUM	kr. 5.000	kr. 20.000	kr. 0		Prioritet 3 (Pkt. 12.1)	
							Belysning	
							kr. 250.000	
		SUM	kr. 5.000	kr. 20.000	kr. 0		kr. 350.000	
6-10 år	6.5	Gulv udskiftes		kr. 15.000				
		SUM	kr. 0	kr. 15.000	kr. 0			
11-15 år	3.2	Murværk omfuges	kr. 20.000					
	4.3	Udvendige døre og vinduer	kr. 350.000					
		SUM	kr. 370.000	kr. 0	kr. 0			
	14.1	HC-toilet				kr. 20.000		
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 439.000	kr. 58.000	kr. 120.000		kr. 960.000	
		SUM for hele lokationen	kr. 617.000					