



VESTHIMMERLANDS  
KOMMUNE

## Badevandsprofil

**Trend, Gl. Amtsvej 30**

Dato:20.02.2020

### Ansvarlig myndighed:

Vesthimmerlands Kommune  
Vestre Boulevard 7  
9600 Aars  
Tlf.: 99667000  
[www.vesthimmerland.dk](http://www.vesthimmerland.dk)  
[post@vesthimmerland.dk](mailto:post@vesthimmerland.dk)

Medlemsstat	Danmark
Kommune	Vesthimmerlands Kommune
DKBW Nr.	DKBW 659
Station navn	Trend Strand
DKBW Navn	DKBW 842
Utm x-koordinat	512890
Utm y-koordinat	6300790
Reference Net	EUREF89
Utm Zone	32






VESTHIMMERLANDS  
KOMMUNE

# Badevandsprofil

## Trend, Gl. Amtsvej 30

Dato:20.02.2020

### Kort over stranden:



### Klassifikation.

Badevandet er ikke klassificeret men det er sætvanligvis godt på strækningen udfør Gl. Amtsvej 30 (Badeområde 1).

For at se de seneste analyser af vandet henviser vi til [www.vesthimmerland.dk](http://www.vesthimmerland.dk). Søg på badevand og Trend.

Derimod frarådes badning i Badeområde 2, da der lejlighedsvis kan forekomme bakterier i vandet. Disse stammer formentlig fra det organiske materialer, der ligger i vigen og på stranden syd for området.



VESTHIMMERLANDS  
KOMMUNE

## Badevandsprofil

**Trend, Gl. Amtsvej 30**

Dato: 20.02.2020

### Fysiske forhold.

Badestranden ved Trend omfatter 2 badeområder.

Stranden benævnt Trend strand udgør badeområde 1 på ovenstående oversigtsbillede. Dens udstrækning er ca. 1000 m. Den er ca. 25 m bred og består næsten udelukkende af sand. Den fine sandstrand fortsætter ud i vandet, hvor bunden falder jævnt.

Der foretages strandrensning flere gange i sæsonen, således at opskyllet tang og andre urenheder fjernes.

### Geografiske forhold.

Stranden er beliggende umiddelbart vest for et stort sommerhusområde og udgøres af det inderste af Bjørnsholm bugt. Stranden adskilles fra den største del af sommerhusområdet af Viborgvej. Kun mod syd ligger der nogle få sommerhuse på vandsiden af vejen.

Ca. 1 km nord for stranden løber Bjørnsholm å ud i fjorden, og tilsvarende syd for stranden, hvor Trend å har sit udløb. Overløbsbygværker på Trend å blev i 2009 nedlagt og der er i dag ikke tilløb af spildevand til åerne. Før udløbet af Trend å har der været placeret en kontrolstation, som blev nedlagt i 2018, da der ikke længere er forurenende udløb af spildevand fra åen.

Midt for stranden ved Gl. Amtsvej 30 ligger en P-plads med toiletbygning. Ved Badeområde 2 er der surferstation/toilet, hvor der endvidere er opsat en informationstavle, som både informerer om områdets seværdigheder og strandens og vandets beskaffenhed. Her frarådes badning i, da der lejlighedsvis kan forekomme bakterier i vandet. Disse stammer fra det organiske materialer, der ligger i vigen og på stranden syd for området

Umiddelbart nord for stranden langs Viborgvej ligger Vitskøl Kloster.

Ca. 5 km mod nord og syd ligger byerne Ranum og Strandby.

### Hydrologiske forhold

Der er normalt ikke megen strøm ved stranden.

### Kilder til fækal forurening.

Der er ingen fælles kloakering i området. Langt de fleste af sommerhusene har eget nedslivningsanlæg og resten af ejendommene er tilsluttet samletank. Umiddelbart er der ingen kendte kilder til fækal forurening.

### Årsag til forureninger

Badning i Badeområde 2 frarådes, da der lejlighedsvis kan forekomme bakterier i vandet. Disse stammer formentlig fra det organiske materialer, der ligger i vigen og på stranden syd for området.



VESTHIMMERLANDS  
KOMMUNE

## Badevandsprofil

**Trend, Gl. Amtsvej 30**

Dato: 20.02.2020

### Risiko for cyanobakterier (blågrønalger).

Der er ikke kendskab til opblomstring af blågrønalger i nyere tid. Tegn på opblomstring kan være uklart, misfarvet vand, skumdannelse og evt. døde dyr. Hvis der skulle opstå risiko for opblomstring opsættes information om dette på infotavlen ved surferstation/toilet.

### Risiko for fytoplanktonvækst.

Risiko for at der skal ske tilvækst af fytoplankton vurderes at være meget lille.

### Risiko for makroalger.

Det kan ske, at der i forbindelse med stormvejr skylles tang op på stranden. Der iværksættes strandrensning efter behov, dog altid mindst en gang årligt. Badning frarådes, hvis der er større mængder tang på stranden.

Følgende information opsættes på informationstavlen:

*Hvis der er store mængder tang (makroalger) i strandkanten, frarådes badning i nærheden af tangen. Dette skyldes bl.a. at der kan dannes giftstoffer i rådne tang og tangen beskytter eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV-stråler, hvilket betyder at bakterierne kan overleve længere.*

### Kortvarige forureninger

Ved risiko for eller konstatering af forurening på stranden opsættes information om dette.

### Forvaltningsforanstaltninger

Der er ingen umiddelbare påtænkte forvaltningsforanstaltninger, som kan have indflydelse på nærværende badevandsprofil

### Anden forurening m.v.

Såfremt der konstateres tilstedeværelse af anden forurening på stranden, såsom olie, affald, glasskår m.v. opfordres badegæsterne til at kontakte Vesthimmerlands Kommune, der så vil vurdere problemerne og iværksætte det fornødne.

### Revision m.v.

Afsnittet om klassifikation revideres hvert år i december måned. Resten af badevandsprofilen revideres såfremt klassifikationen ændres eller såfremt der fremkommer nye vigtige oplysninger, som ikke fremgår af den eksisterende profil.